

	文件名称： 热电 HM325 石蜡切片机维护保养作业指导书		版本号： GGPT-SOP-279	
	编制	刘丽萍	发布实施日期	2016-4-1
<p>一、目的</p> <p>为了对热电 HM325 石蜡切片机的运行情况进行检查，以保证其功能正常、状态良好。</p> <p>二、适用范围</p> <p>适用于本公共实验平台热电 HM325 石蜡切片机（设备编号：）石蜡切片机的日常运行维护、定期维护、定期点检及保养。</p> <p>所在实验室：切片室[811]</p> <p>三、依据</p> <p>GGPT-SOP-201 热电 HM325 石蜡切片机操作规程； 热电 HM325 石蜡切片机使用说明书；</p> <p>四、操作程序</p> <p>参见：GGPT-SOP-201 热电 HM325 石蜡切片机操作规程</p> <p>五、维护保养方法：</p> <p>使用完毕后将废屑槽内的垃圾清除。对刀架，样本夹进行清洁。 严格禁止野蛮切片，切勿将样本头金属面和刀直接接触。以免撞上刀架。</p> <p>六、记录</p> <p>检查和维护完毕后填写石蜡切片机维护保养记录表格。</p>				